

				Documents remis dans l'offre			
N°	Architecte mandataire	Co-traitants		Habilitation des cotraitants données au mandataire	Acte d'engagement et annexes	Montant honoraires	Intentions architecturales
2	ATELIER WOLFF & ASSOCIES 112 route de Corbier – 74650 CHAVANOD contact@wma.archi Tél. : 04.50.10.17.48	Architecte mandataire	ATELIER WOLFF & ASSOCIES 112 route de Corbier – 74650 CHAVANOD contact@wma.archi		X	Taux rémunération : 11% Montant mission de base : 137 500 €HT mission SSI : 2 000 €HT mission DIAG compris dans mission de base chiffrage OPC mais non demandé	X
		Économiste	CE2T INGENIERIE ZAC de la Bouvarde – Allée de la Mandallaz – Le Périclès - 74370 METZ-TESSY contact@ce2t.fr	Habilitation manquante			
		Études structure	SARL BUREAU D'ETUDES PLANTIER 33 rue du Jourdil – Cran Gevrier 74960 ANNECY info@plantier.eu	Habilitation manquante			
		Etudes thermiques	BRIERE Bureau d'Etudes 4A Allée de la Mandallaz - Le Périclès – Montée A - 74370 METZ TESSY briere@briere.fr	Habilitation manquante			
		Études fluides (courants forts et faibles)	BRIERE Bureau d'Etudes 4A Allée de la Mandallaz - Le Périclès – Montée A - 74370 METZ TESSY briere@briere.fr				
		Acoustique	SALTO INGENIERIE Siège social : 13 bis du Commandant Fayolle 63510 AULNAT Agence Sud Est : 3 chemin du Pré Carré - 38240 MEYLAN contact@salto-ingenierie.com	Habilitation manquante			
3	SARL d'architecture Atelier Catherine Boidevaix Architecte 26, impasse du Mât 74290 ALEX secretariat@atelierboidevaix.fr	Architecte mandataire	SARL d'architecture Atelier Catherine Boidevaix Architecte 26, impasse du Mât 74290 ALEX secretariat@atelierboidevaix.fr		X	Taux rémunération : 12,35 % Montant mission de base : 154 362,50 €HT mission SSI : 2 500 €HT mission DIAG: 2 500 €HT	X
		Économiste	OPUS INGENIERIE 50, avenue de la République 74960 CRAN-GEVRIER opusingenierie@orange.fr	Habilitation manquante			
		Études structure	GROUPE DELTA 17, rue Irène Joliot Curie – ZA Les Ruires 38320 EYBENS micheldenolly@groupe-delta.fr	Habilitation manquante			
		Etudes thermiques	FRADET 42, route de Bonneville 74100 ANNEMASSE contact@cabinet-fradet.com	Habilitation manquante			
		Études fluides (courants forts et faibles)	FRADET 42, route de Bonneville 74100 ANNEMASSE contact@cabinet-fradet.com				
		Acoustique	REZ'ON PAE de la Filière – 180 route des Futaies 74370 VILLAZ agence@rezon.fr	Habilitation manquante			

1	CAAZ architecture 8, rue Thiers – 38000 GRENOBLE contact@caaz-architecture.com	Architecte mandataire	CAAZ architecture 8, rue Thiers – 38000 GRENOBLE contact@caaz-architecture.com		X	Taux rémunération : 10,70 % Montant mission de base : 133 750 €HT mission SSI + mission DIAG : 4 000 €HT	X
		Économiste	MPF 5, chemin de la combe Ollagnier 38640 CLAIX m.pellatfinet@mpf-ingenierie.fr	X			
		Études structure	SARL ANNECY STRUCTURE La Bouvarde – Duocité Bât. B 74370 EPAGNY METZ-TESSY yves@annecystructures.com	X			
			BSI 7, allée du Pérou 38610 Gières contact@scopbsi.fr	X			
		Etudes thermiques	SARL L'INGENIERIE CLIMATIQUE 104 Avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS Mail : ing.clim@free.fr	X			
		Études fluides (courants forts et faibles)	SARL L'INGENIERIE CLIMATIQUE 104 Avenue Jean Jaurès 38320 EYBENS Mail : ing.clim@free.fr				
		Acoustique	SA ACOUSTB 24 Rue Joseph Fourier - 38400 ST MARTIN D'HERES Mail : acoustb.egis-se@egis.fr	X			
4	AER Architectes 7 boulevard de la Rocade 74000 ANNECY aer@aer.archi	Architecte mandataire	AER Architectes 7 boulevard de la Rocade 74000 ANNECY aer@aer.archi		X	Taux rémunération : 12,95 % Montant mission de base : 161 830 €HT mission SSI : 4 000 €HT mission DIAG: 5 000 €HT mission SIGNA non demandée : 2 750 €HT	X
		Économiste	ECOCM - DUBOUCHET 325 route de Valparc 74330 POISY ecocm@ecocm.fr	Habilitation manquante			
		Études structure	GP STRUCTURES 18 Place Saint-Jacques 74700 SALLANCHES contact@gp-structure.com	Habilitation manquante			
		Etudes thermiques	CETRALP 19 avenue du Pré de Challes Les Glaisins ANNECY-LE-VIEUX74940 ANNECY cetralp@cetralp.fr	Habilitation manquante			
		Études fluides (courants forts et faibles)	CETRALP 19 avenue du Pré de Challes Les Glaisins ANNECY-LE-VIEUX74940 ANNECY cetraln@cetraln.fr	Habilitation manquante			
		Acoustique	REZ'ON PAE de la Filière 180 route des Futaies 74370 VILLAZ agence@rezon.fr	Habilitation manquante			



18	AER Architectes 7 boulevard de la Rocade 74000 ANNECY aer@aer.archi	Architecte mandataire	AER Architectes 7 boulevard de la Rocade 74000 ANNECY aer@aer.archi	Avantages : Enjeux bien compris Environnement du projet bien compris Remise en cause du programme bien expliqué du point de vue technique et économique.  Inconvénients : Manque d'analyse urbanistique et architecturale.  <u>Audition du 20 12</u> La présentation orale, claire a repris les éléments du texte de présentation. Elle a répondu aux questions soumises en précisant "leur recherche d'un bâtiment non ostentatoire, qui respecte l'environnement existant et l'accompagne dans son développement et sa mutation." L'équipe a insisté sur leur expérience en projets de gymnases.	8	La description du projet est surtout une déclaration d'intention avec la description d'une méthode de travail.	10	15	33	Le planning proposé leur semble impossible à tenir. Ils proposent un regroupement des phases d'étude et un travail de préfabrication en chantier pour tenir les délais. Un nouveau planning est proposé.  <u>Audition du 20 12</u> Le coût des travaux a été estimé à 1 250 000 € HT, dont 40 000 € de démolition (soit 1685 €/m2) Le coût compris démolition a été expliqué, sans cependant mentionner le surcoût lié à la modification des réseaux suite au déplacement de la chaufferie. A la question posée sur ce sujet, l'équipe a simplement répondu qu'elle en avait tenu compte...  Note : 6/10 soit 15/25	Taux rémunération : 12,95 % Montant mission de base : 161 830 €HT Mission SSI : 4 000 €HT Mission DIAG: 5 000 €HT Mission SIGNA non demandée : 2 750 €HT Répartition : mission conception : 57% mission chantier : 43%  Après négociation : Taux rémunération : 12,8% Mission de base : 159 955 €HT	31,6	64,6
		Économiste	ECOCM - DUBOUCHET 325 route de Valparc 74330 POISY ecocm@ecocm.fr			Le parti pris principal est l'alignement sur le restaurant pour créer une perspective dégagée, depuis la nouvelle entrée de l'école.							
		Études structure	GP STRUCTURES 18 Place Saint-Jacques 74700 SALLANCHES contact@gp-structure.com			Les entrées sont bien séparées.							
		Etudes thermiques	CETRALP 19 avenue du Pré de Challes Les Glaisins ANNECY-LE-VIEUX74940 ANNECY cetralp@cetralp.fr			Proposition sur la démolition du bâtiment vestiaire non conforme au programme							
		Études fluides (courants forts et faibles)	CETRALP 19 avenue du Pré de Challes Les Glaisins ANNECY-LE-VIEUX74940 ANNECY cetralp@cetralp.fr			Non conformités au programme relevées : Hors démolition du bâtiment vestiaire, proposition conforme au programme							
		Acoustique	REZ'ON PAE de la Filière 180 route des Futaies 74370 VILLAZ agence@rezon.fr			Note : 4/10 soit 10/25							